



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург,
внутригородское муниципальное образование
Санкт-Петербурга муниципальный округ Смольнинское,
площадь Растрелли, дом 2, строение 1
Тел.: (812) 539-40-10,
зелёная линия: +7 (921) 908-50-86

26.11.2025 № К-03-3155/2025-0-1

На № _____ от _____

Председателю
Межрегиональной экологической
общественной организации
«Зелёный Фронт»

С.А. Виноградову

green-front@mail.ru

Для сведения:

Председателю
Комитета по природным ресурсам
Ленинградской области

Ф.Н. Стулову

Уважаемый Сергей Александрович!

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области (далее Комитет), рассмотрев обращение МЭОО «Зеленый Фронт», поступившее из Комитета по природным ресурсам Ленинградской области (от 31.10.2025 вх. № К-03-3155/2025), по вопросу возможных нарушений ООО «СИЭЛ» условий пользования недрами, установленных в лицензии ЛОД 47193 ТЭ, сообщает следующее.

В рамках контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом (выездного обследования) специалистами Комитета осмотрена территория вдоль границ участка недр «Надино» в Тосненском районе Ленинградской области, который разрабатывается ООО «СИЭЛ» на основании лицензии от 29.12.2014 ЛОД 47193 ТЭ. Площадь участка недр составляет 271 га (земельный участок с кадастровым номером 47:26:0510001:13).

Доступ к карьеру осуществляется по грунтовой дороге со стороны автотрассы 41К-004 (59.606446, 31.197152) на северо-восток. Место добычных работ окружено лесным массивом, ближайшие жилые строения находятся в 250-300 м от борта карьера. Въезд в карьер оборудован будкой охраны. Подъездной путь в карьер проходит через русло ручья Мельничный. Русло водотока в месте пересечения с автодорогой канализировано.

На момент осмотра недропользование (добыча песка) осуществлялось в юго-восточной части участка недр. На участке находился экскаватор-погрузчик, который отгружал добытое полезное ископаемое непосредственно в автотранспорт потребителей (грузовые автомобили «Камаз»).

В непосредственной близости от въезда в карьер в координатах 59.6195 31.2114 находится обводненное пространство, аккумулирующее карьерные воды. Размер обводненного пространства по визуальной оценке около 100*20 м. От обводненной части в сторону ручья Мельничный, который протекает в понижении рельефа вдоль южной части месторождения, прокопана дренажная траншея (координаты 59.618692, 31.212263) шириной 3-5 м и глубиной 1,5-2 м. По траншее вода самотеком поступает в ручей Мельничный. На момент осмотра интенсивность течения воды по дну траншеи незначительна, траншея заполнена водой примерно на четверть. Вода визуально прозрачная, без взвешенных частиц.

Осмотр границ карьера не выявил иных значительных обводненных участков в выработанном пространстве, а также иных мест поступления карьерных вод в ручей Мельничный.


За исключением участка работ в юго-восточной части месторождения, где вскрыты и добываются коренные породы, в остальном выработанном пространстве размещены навалы грунта. В рамках выездного обследования определить принадлежность указанных грунтов к вскрышным породам или к грунтам, сформированным в процессе первичной переработки (просеивания) добытого полезного ископаемого, не представляется возможным.

Учитывая вышеизложенное, в действиях ООО «СИЭЛ», обустроившего дренажную траншею, по которой в ручей Мельничный самотеком могут поступать карьерные воды, могут усматриваться признаки нарушения требований лицензии ЛОД 47193 ТЭ (п.4 Приложения 1 «Обязательства недропользователя»).

Согласно ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

С целью профилактики нарушений требований законодательства о недрах Комитетом ООО «СИЭЛ» объявлено предостережение.

И.о. председателя Комитета



И.В. Шарлай