

**Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Ольминского, д.27, г. Санкт-Петербург, 192029
тел.: 365-18-00, факс 365-18-00
E-mail: lenobl@47.rosпотребнадзор.ru

ОКПО 74848958, ОГРН 1057810017033,
ИНН/КПП 7811612042/781101001

« 30 » декабря 2019г. № 47-00-02/3670/19
На № _____

«Ответ на обращение по СПб ГУП «Завод МПБО-2»


Председателю МОО «Зеленый
Фронт»
Виноградову С.А.
e.mail: green-front@mail.ru
(без досылки)

Уважаемый Сергей Александрович!

В ответ на Ваши обращения, с жалобой на деятельность мусороперерабатывающего предприятия СПб ГУП «Завод МПБО-2», располагающегося в гп Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области, поступившие как непосредственно в адрес Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области (далее – Управление), так и направленные из Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры и Северо-Западного Межрегионального Управления Росприроднадзора, сообщаю, что в декабре 2019 года отношении СПб ГУП «Завод МПБО-2» Управлением проведена внеплановая выездная проверка, согласованная с прокуратурой Ленинградской области.

По факту выявленных в ходе проверки нарушений санитарного законодательства, в отношении СПб ГУП «Завод МПБО-2» вынесено предписание об их устранении. В отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ. Материалы проверки направлены во Всеволожской городской суд для решения вопроса о приостановлении деятельности. Соблюдение юридическим лицом сроков выполнения предписания находится под контролем Управления.

Заместитель руководителя
Палилов М.Б.
8(812) 365-01-05



М.А. Черный



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(Северо-Западное Межрегиональное
управление Росприроднадзора)

Литейный пр. д. 39
г. Санкт-Петербург, 191014
тел. (812) 579-84-93, факс (812) 579-84-94
E-mail: rpn78@rpn.gov.ru

09.01.2020 № 03-14/52
На № _____ от _____

Ответ на обращение
(вх. № 19502 от 12.12.2019;
вх. № 20135 от 19.12.2019;
вх. № 20259 от 23.12.2019)

Председателю МОО «Зеленый Фронт»

С.А. Виноградову

Электронная почта:
green-front@mail.ru

Для сведения:

ИО Председателя комитета
государственного экологического
надзора Ленинградской области

Н.А. Борисову

Электронная почта:
gosecocontrol@lenreg.ru

Уважаемый Сергей Александрович!

Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее – Управление), рассмотрев Ваше обращение о загрязнении дренажных канав с территории СПб ГУП «Завод МПБО-2» по адресу: г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области, сообщает следующее.

С целью проверки информации, 24.12.2019 госинспекторами Управления, совместно с аналитической лабораторией ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» был проведен плановый (рейдовый) осмотр земельных участков, прилегающих к территории СПб ГУП «Завод МПБО-2» по географическим координатам 59.938850 30.593472; 59.938850 30.593472; 59.938850 30.593472.

В ходе осмотра указанной территории была обнаружена труба, по которой на рельеф местности (дренажная канава) поступают сточные воды с территории СПб ГУП «Завод МПБО-2». ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО» произведен отбор проб в точке сброса сточных вод с территории промышленной площадки, а также в дренажной канаве, выше и ниже по течению. На момент осмотра сточные воды имели темно-серый цвет, ощущался специфический запах, выявлены признаки загрязнения почвы нефтепродуктами, наблюдалась радужная пленка.

Также в точке с географическими координатами 59.936578 30.597228 находится дренажная канава, выходящая из-под бетонного забора, с территории

СПб ГУП «Завод МПБО-2» (длиной около 10-15 метров и шириной около 2,5-3 метров). Дренажная канава заполнена сточными водами темно-серого цвета, ощущался специфический запах, канава захламлена отходами ТБО. При визуальном осмотре выявлены признаки перелива из данной дренажной канавы в дренажную сеть в районе ул. Промышленный проезд.

Водные объекты на прилегающей территории отсутствуют, гидрологическая связь дренажных канав с водными объектами не установлена.

После получения результатов количественных химических анализов отобранных проб Управлением будет принято процессуальное решение.

Заместитель руководителя
Управления



Е. М. Золотов