

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЗОРА
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА,
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

308002, г. Белгород,
пр. Б.Хмельницкого, 62
тел. 35-33-69, факс 31-78-81
E-mail: priemnaya@ecoohotnadzor31.ru
«ЗЗ» «Сивари» 2018 г. № *143*
На № 31-236/1 от 18.12.2017г.

**Председателю
МОО «Зеленый фронт»**

С.А. Виноградову

О рассмотрении обращения

Уважаемый Сергей Александрович!

Рассмотрев Ваше обращение от 18.12.2017 г. исх. № 31-236/1 по факту образования свалки коммунальных отходов на территории земельного участка с кадастровым номером 31:13:1310009:4 в г. Грайворон Грайворонского района, сообщаю следующее.

Сотрудником зонального отдела государственного экологического надзора № 1 управления проведено обследование территории, указанной в обращении. Факт наличия свалки подтвердился.

Установлено, что данный земельный участок является территорией бывшей свалки г. Грайворон, которая эксплуатировалась в течение 20 лет. В настоящее время свалка засыпана грунтом. В ночное время контроль за недопущением сброса отходов не осуществляется, вследствие чего жители близлежащих улиц привозят и сбрасывают крупногабаритные отходы.


Администрацией Грайворонского района разрабатываются мероприятия по вывозу отходов и проектная документация на рекультивацию земельного участка с кадастровым номером 31:13:1310009:4.

В настоящее время подъездной путь к земельному участку ограничен оградительной лентой.

Благодарим Вас за предоставленную информацию, надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С уважением,

Начальник управления



А.Климов